


Monteringsanvisning

EExe pakknippel, messing EMC



1. Avmantle ytterkappen på ønskelig sted.



2. Trekk plastikk foringen forbi ytterkappen.




3. Merk hvor skjermen skal kappes.



4. Kapp skjermen.



5. Trekk plastikk foringen tilbake til der hvor ytterkappen er kappet og trekk skjermen tilbake over den. over kabelen og fjern innerskjermen fra lederne.



6. Tre den nedre delen av huset over lederne og trykk plastikk foringen på plass (denne kan være litt trang noen ganger).



7. Skru til.